

Plats	Problem/önskemål	Beslutad åtgärd	Ansvarig	Åtgärdat / klart
Gångvägen bakom Hot Chili	Svag belysning. Ser inte marken mellan lyktorna.	Utreds. Trygghetsbelysning.	Vägsektionen	
Gångvägarna på Åtorp-sidan av ån (norra sidan).	Svag belysning. Ser inte marken mellan lyktorna.	Utreds, Trygghetsbelysning	Vägsektionen.	
Gångvägarna längs med ån.	Ont om papperskorgar. Långt mellan. Finns bänkar utan papperskorgar.	Parksektionen anser att antalet papperskorgar uppfyller behovet.	Parksektionen.	Ingen åtgärd.
Fd Sportringen (Torp 2:5)	Klotter på fasad mot parkeringen		Fastighetsägaren	
Häradsbron	Ojämn yta på gångbana på västra sidan, medför rullstolar mm på cykelbanan.	Kan ej åtgärdas. Ytan är av betong.	Vägsektionen	Ingen åtgärd.
Vattenpalatset	Klotter på staketet	Åtgärdas.	Fastighetsenheten	
Gångvägen och parkeringen framför Vattenpalatset	Träden behöver beskäras för att nå önskad kronhöjd samt göra skyltar synliga	Åtgärdas.	Fastighetsenheten	
Gångvägen mellan rondellen vid Torpskolan och biblioteket.	Mörkt. Finns ingen alternativ väg.	Alternativ väg finns via Brobacken och Wamme bro eller via Kantor Edgrens väg. Ingen åtgärd.	Mark- och projekt/Vägsektionen	Ingen åtgärd.
Gångbanan från Vattenpalatset till hembygdsgården.	Delen för gående är så smal att man inte kan gå två i bredd. Ibland svårt att få plats med rollator eller barnvagn.	Breddning är inte aktuell	Mark- och projekt	Ingen åtgärd.

Gångbanan från Vattenpalatset till hembygdsgården.	Nedfallna löv som blir hala.	Åtgärdas med jämna mellanrum.	Vägsektionen	.
Gc-banan vid Vattenpalatset i höjd med cykelparkeringen.	Buskaget är för högt för fri sikt över cykelparkering (=stöldrisk) + grenar sticker ut i gångbana. Ligger även skräp i buskagen.	Åtgärdas.	Fastighetsenheten	
Gångbanan från Vattenpalatset till hembygdsgården. Den skarpa svängen strax efter V-palatset.	Buskage och trädgrenar som hänger ut över gångvägen och skymmer belysning. Höjden på buskagen ska alltid medge sikt över dessa.	Åtgärdas.	Vägsektionen	
Grönyta nära Gc-bana/Vattenpalatsets rutschbana/fotbollsplanen	Bättre skötsel av grönyta önskas	Ytan ska börja skötas bättre av fastighetsenhetens entreprenad.	Fastighetsenheten	
Papperskorg och skylt söder om boulebanan.	Klotter	Åtgärdas.	Vägsektionen	
Boulebanan ligger skymd för insyn	Bör öppnas upp på några ställen för att öka tryggheten.	Utreds i samråd med brukarna av boulebanan.	Parksektionen	
Gc-bana efter Vattenpalatset	Stolpar behöver reflexmarkeras	Åtgärdas.	Vägsektionen	
Gc-banan utanför Torpstugan	Gräs i kanten inte slaget	Åtgärdas.	Vägsektionen	
Elskåp och skylt söder om dagiset.	Klotter	Åtgärdas.	Vägsektionen.	

Gångbanan från Vattenpalatset till hembygdsgården. Bommarna utanför dagiset (Odhners väg).	Ett avlångt, grunt hål i asfalten. Kvar från något vägarbete? Vid Telebrunn.	Åtgärdas innan vintern.	Vägsektionen	
Kommunal mark längs GC-banan i förlängningen av Odhners väg mot gymnasiet	Träd och sly och ovårdade ytor på båda sidor.	Åtgärdas under hösten	Vägsektionen	
Gc-baneskylt vid hörnet GC-banan Alingsåsvägen	Klotter	Åtgärdas	Vägsektionen	
Området framför entré till gymnasiet.	Träd skymmer gatlykta. Höga häckar kring cykelparkeringarna	Röjs och häckar i planterade ytor sänks.	Fastighetsenheten	
Från entrén till gymnasiet och söderut till Kantor Edgrens väg.	Belysning saknas på östra sidan. Övergångsstället borde förhöjas.	Utreds i samband med utbyggnad av bro över Säveån.	Mark och projekt	
Gc-bana längs Alingsåsvägen mellan gymnasiet och Ågården	Träden behöver beskäras för att nå önskad kronhöjd	Utreds.	Fastighetsenheten	
Gc-bana längs Alingsåsvägen mellan gymnasiet och Ågården	Behövs staket mot grönytan?	Utreds.	Fastighetsenheten	
Gc-bana längs Alingsåsvägen mellan gymnasiet och Ågården	Ej målad uppdelning mellan fotgängare och cyklister.	Målning planeras 2010-2011.	Mark- och projekt	
Övergångsställe Kantor Edgrens väg över till gymnasiesidan.	Finns ingen ljusreglering. Många kör fort där. Även många cyklister som passerar på den övergången.	Ljusreglering inte aktuell, förhöjd passage kan övervägas i samband med anläggande av ny bro över Säveån.	Mark och projekt	
Ågårdens parkering södra sidan	Buskage hindrar insyn över parkering.	Utreds	Parksektionen	
Vid anslutningen av gångbanan mot hållplats Vattenpalatset	Buskage/sly kring träd	Åtgärdas.	Parksektionen	

Norra sidan av Wammebro	Tom skylthållare	Kontrolleras	Vägsektionen	
Vid Wamme bro nordväst om landfästet	Har funnits en livboj men denna är borta. Tom stolpe kvar.	Ej kommunens ansvar att hålla med räddningsutrustning längs med ån. Stolpen tas bort.	Vägsektionen	
Belysning Wamme bro	Klotter och trasiga lampglas. En lykta skymms av grenar från ett träd. Kan man ta bort lampglas?	Åtgärdas.	Vägsektionen	
Brobacken ned mot Wamme bro	Dålig belysning	Utreds.	Vägsektionen	
Wamme bro och gångvägen mot Alingsåsvägen	Dålig belysning	Utreds	Vägsektionen	
Området väster om brons södra landfäste.	Ovårdat. Sly behöver röjas.	Åtgärdas	Parksektionen	
Framför Brobacken 17	Marken är ovårdad.	Åtgärdas.	Fastighetsenheten	16 sept 2010
Brobacken 16	Två kastanjer skymmer lamporna.	Röjning av grenar.	Fastighetsägare	
Parkering vid Cykelstudion	Växtlighet skymmer P-skylt	Åtgärdas	Vägsektionen	
Öster om stationen.	Skräpig och nerklottrad manskapsvagn	Tas bort 1 oktober.	Trafikverket	
Framför stationsbyggnaden. Lerum station.	Taxistolpe är nertagen, men fundament och kablar är kvar.	Åtgärdas.	Vägsektionen	16 sept 2010
Tunneln under motorvägen bortanför Wamme bro.	Första lampan trasig. Klotter på vänster vägg mitt inne i tunneln.	Åtgärdas.	Vägsektionen	
Tunneln vid Lerum station.	Obehaglig att gå i.	Nedgången tvättas och målas. Städas dagligen. Tunneln tas i beaktande i samband med planering av nytt	Vägsektionen	Dagligen

		resecentrum.		
Tunneln vid Lerums station.	Belysningen är svag. 2 lampor trasiga.	Trasiga lampor åtgärdas. Större åtgärder avvaktas till ombyggnaden.	Vägsektionen	
Södra uppgången från tunneln vid Lerums station.	Höga buskage skymmer sikten upp mot vägen och skapar otrygghetskänsla.	Åtgärdas.	Vägsektionen	
Båda uppgångarna. Även vid uppgången vid Hammars backe	Vilplatser saknas	Utreds.	Mark och projekt	
Lerum station	Klotter på perrongen in mot Lerum C. Tillbucklad "Stå ej nära perrongkanten"-skylt.	Samtliga pendelstationer kommer att ses över i samverkan mellan Lerums kommun och Trafikverket.	Trafikverket	
Lerum station	Trasig ruta i staketet ner mot trappan och gången.	Åtgärdas.	Trafikverket	10 sept 2010
Lerum station	Krosskador i glasrutorna kring stora väntrummet.	Samtliga pendelstationer kommer att ses över i samverkan mellan Lerums kommun och Trafikverket.	Trafikverket	
Lerum station	Cykelparkeringarna står "gömda" bakom byggnader.	Flyttas till stationplanen mellan stationshuset och nergången till tunneln	Mark- och projekt	
Gamla stationsbyggnaden	Trasiga lampor	Kommunen informerar fastighetsägaren om problemet.	Fastighetsägaren	
Busstationsområdet	Klisterlappar på bänk och papperskorgar	Åtgärdas	Parksektionen	
Lerum centrum	Ingångarna till centrum från stationssidan är smala. Någon kan lätt stå och gömma sig bakom vägg eller buskage.	Beaktas vid planering av Lerum C.	Fastighetsägaren	

Busstationen/Stationsvägen	Trasigt ryggstöd på bänk	Åtgärdas.	Parksektionen	
Återvinningsstationen	Stökigt	Kommunen meddelar FTI om problemet.	FTI	
Pendelparkering längs Stationsvägen + vid återvinningsstationen	Fråga om belysningen är tillräcklig kvällstid, ansa träd?	Inga åtgärder vidtas.	Mark och projektenheten	
Bagges torg	Bänkar slitna på sitsen	Inget byte av bänkar i dagsläget, parksektionen avvaktar ombyggnaden av centrum. Eventuell renovering av sitsarna.	Parksektionen	
Bagges torg	Trasiga lampkupoler	Åtgärdas.	Vägsektionen	
Bagges torg	Fula tidningslådor	Åtgärdas.	Vägsektionen	