

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010

1(7)

<b>Plats</b>	<b>Problem/önskemål</b>	<b>Beslutad åtgärd</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Åtgärd. / klart</b>
Torget	Trottoarpratare är ett problem för bl.a. synskadade	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Torget	Lågt placerade reklamflaggor som man tvingas ducka för.	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Torget	Bygga på lägenheter ovanpå affärer och verksamheter	Önskemålen lämnas till ansvariga för den långsiktiga planeringen av Gråbo	Trygghetsgruppen	
Torget	Växtligheten är för buskig och skymmande	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Torget	För mycket stenläggning	Önskemålen lämnas till ansvariga för den långsiktiga planeringen av Gråbo	Trygghetsgruppen	
Torget	Tråkigt med bara grå marksten, variation önskas.	Önskemålen lämnas till ansvariga för den långsiktiga planeringen av Gråbo	Trygghetsgruppen	
Torget generellt, bl.a. rött litet tegelhus med grått skåp	Klotter	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Torget	Dålig belysning. Inne på torget, vissa lampor trasiga, allmänt sett för lite ljuspunkter	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Torget	Många lampor ur funktion tidigare, bättre nu.	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Torget	Soffor inte snöröjda	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010

2(7)

Torget, passage posten/banken	Mörkt - lampor finns utanför posten men utnyttjas ej.	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Torget	Posthuset sluter till mot torget, vad används huset till?	Synpunkter lämnas till ansvariga för den långsiktiga planeringen av Gråbo	Trygghetsgruppen	
Torget vid bankomaten	Markering vid bankomaten för var kön ska vara så att man får utrymme att ta ut pengar enskilt	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Torget vid bankomaten	Bankomat inomhus	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Torget vid bankomaten	Ful vägg med klisterlappar som inte tas bort.	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Parkering väster om torget	Dålig belysning för fotgängare vid interaktion med fordonstrafik samt dåliga utrymmen för fotgängare särskilt pga. snövallar.	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	
Busstationen	Trasig belysning	Åtgärdat	Vägsektionen Västtrafik	Klart
Busstationen	Önskemål om ny klocka gärna en som har urtavla. Befintlig trasig och obelyst.	Trygghetsgruppen meddelar fastighetsägaren	Fastighetsägaren	Utreds
Busstation	Mer välkomnande intryck och välkomstskylt önskas, riva hus och plank nr. 2	Önskemålen lämnas till ansvariga för den långsiktiga planeringen av Gråbo	Trygghetsgruppen	
Lundbyvägen övergångsställe vid in-/utfart till torget samt Parasollen, nr. 7	Övergångsstället känns felplacerat med tanke på trafik från många olika håll, ev. kan en mittrefug hjälpa	Ej oacceptabel situation, långsiktig planering för centrum föregås inte med ev. åtgärd.	Mark- och projekt	Ingen åtgärd

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010

3(7)

Gångväg mellan torget och busstation, nr. 1	Mer belysning önskas	Framtida planer.	Vägsektionen	Stolpar bytta och ny kabel i mark.
Cykelparkeringen vid busstationen	Belysning saknas	Utreds	Vägsektionen	
Parkeringen vid busstationen	Sneda belysningsstolpar	Riktas	Vägsektionen	Klart
Gångvägen mellan centrum och parkeringen till busstationen	Mycket gropar i asfalten	Åtgärdas	Vägsektionen	
Hjällsnässkolans cykelparkering	Trasiga tak	Åtgärdas	Fastighetsenheten	
Hjällsnässkolan	Belysning dålig funktion på en del ställen	Inga större satsningar kommer att göras i dagsläget med tanke på framtida planer.	Fastighetsenheten	
Hjällsnässkolan	Mörkt och skymt vid skolans lastgård.	Inga större satsningar kommer att göras i dagsläget med tanke på framtida planer.	Fastighetsenheten	
Hjällsnässkolan	Höga planteringar kring cykelparkeringarna i väster	Ingen åtgärd	Fastighetsenheten	
Hjällsnässkolan	Dålig belysning längs fasaderna	Inga större satsningar kommer att göras i dagsläget med tanke på framtida planer.	Fastighetsenheten	
Kortsidor av fotbollsplanen söder om Hjällsnässkolan, nr. 5	Fult och otryggt med sly i kanten av gångbanorna	Ytor utreds om ansvar.		
Gång- och cykelväg väster om Hjällsnässkolan.	Synpunkt: bra belysning (ny).	Berörs vid ny plan Gråbo.	Vägsektionen	

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010

4(7)

Idrottshallen vid Röselid	Dålig tillgänglighet räddning, Räddningstjänsten har svårt att nå entréerna.	Utreds	Fastighetsenheten	
Idrottshallen vid Röselid	Höga planteringar nära fotbollsplanen, dåligt skötta	Inga större satsningar kommer att göras i dagsläget med tanke på framtida planer.	Fastighetsenheten	
Röselidsskolan	Utefter skolans södra fasad sitter ungdomar och dricker öl under tak.	Informationen förmedlas till Röselidsskolan samt Gråbo samverkansgrupp på Hjällsnässkolan.	Trygghetsgruppen	
GC-vägar från Åker-, Vall-, Betes- och Hultvägen mot GC-väg öster om Hjällsnässkolan, nr. 6	Mörkt, bättre/mer belysningspunkter önskas	Berörs vid ny plan Gråbo.	Vägsektionen	
Segerstadsplanen	Dålig belysning	Utreds	Vägsektionen	
Segerstadsplanen	Dåligt staket	Parksektionen avvaktar beslut om framtiden för planen.	Park	Ingen åtgärd
Segerstadsplanen	Klotter på papperskorg	Tas bort	Park	
Hjällsnäsv/Edvin Jonsv	Svårt att passera bommar med rullstol o dyl	Åtgärdas under året.	Mark- och projekt	
Edvin Jonsv	Höga häckar på båda sidor om gångvägen		Förbo	
Edvin Jonsv mot radhusen	Trasig belysning		Samfällighet	

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010

5(7)

Edvin Jonsv/Hagängsv	Trasig belysning	Utreds	Vägsektionen	
Mossalaggsvägens förlängning, gång- och cykelväg.	Stolpe behövs året runt alldeles söder Hagängsvägen då bilar ibland kör sträckan.	Föremål för närmare bedömning	Vägsektionen/Mark- och projekt	
Missionskyrkans parkering	Släckt belysning	Trygghetsgruppen informerar Missionskyrkan.	Missionskyrkan	
Stig från mitt på Sandalavägen (sydostlig riktning)	Permanentad gångväg önskas, mörkt och svårframkomligt.	Allmän platsmark och gångväg enligt detaljplan - upprustning utreds.	Mark- och projekt	
Sandalavägen	Mörkt trots fungerande belysning	Utreds	Vägsektionen	
Sandalavägen 3	Sned belysningsstolpe	Stolpe riktas	Vägsektionen	
Sandalav mot Monv	Sly	Åtgärdas	Vägsektionen	
Sandalav mot Monv	Sned skyltstolpe	Riktas	Vägsektionen	
Refug Monv/Lundbyv	Sned belysningsstolpe	Riktas	Vägsektionen	
Aggetorpsv	Önskan om gångväg	Enkel studie behöver genomföras.	Mark- och projekt	
Aggetorpsvägen/Monvägen	Belysning saknas på bägge sidor längs Lekstorpsskolan.		Vägsektionen	
Aggetorpsvägen/Monvägen/ Lundbyvägen	Stor korsning med konstiga proportioner	Bedöms ej vara ekonomiskt försvarbart med ombyggnation.	Mark- och projekt	
Hagängsv/Lundbyv	3 trasiga belysningspunkter	Åtgärdas	Vägsektionen	
Lundbyv	Önskemål om hundlatrin	Hundlatrin finns längre upp på Lunbyvägen, parksektionen bedömer	Parksektionen	Ingen åtgärd

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010

6(7)

		det som tillräckligt.		
Lundbyv/Bysmedsv	Hög trottoarkant - den södra	Ska vara åtgärdad.	Mark- och projekt	Oktober 2009
Lunbyvägen mellan Bysmedsv och Hjällsnäsv	Trasig belysning	Åtgärdas	Vägsektionen	Åtgärdas
Lundbyvägen, övergångsställe över Lundbyvägen, norr om Hjällsnäsvägen,	Dålig belysning.	Utreds	Vägsektionen	
Hjällsnäsvägen/Lundbyvägen	Skyltpylon ej belyst	Utreds	Vägsektionen	
Hjällsnäsvägen	Synpunkt: skötseln av grönytor längs vägen samt tömning av hundlatriner fungerar bra.	-	Parksektionen	
Hjällsnäsvägen vid nedgången mot tunneln	Dålig belysning trots fungerande lampr	Utreds	Vägsektionen	
Hjällsnäsvägen vid nedgången mot tunneln	Önskemål om ny hundlatrin	Parksektionen bedömer att det finns tillräckligt med hundlatriner utmed Hjällsnäsvägen	Park	Ingen åtgärd
Gångvägen upp mot busshållplatsen vid gångtunneln	Ingen belysning	Utreds	Vägsektionen	
Hjällsnäsvägen norra sidan mellan Lundbyvägen och Gråbovägen	En kulvert (eller motsvarande) i väg diket sätter igen ibland med högt stående vatten till följd. Översvämning på vägen inträffar däremot inte.	Kontrolleras	Vägsektionen	
Hjällsnäsvägen, gångtunnel norr cirkulationsplats Gråbovägen.	En trasig lampa.	Åtgärdas.	Vägsektionen	Klart ny tålig belysning på plats

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010

7(7)

Banvallen GC-väg, del av, bl.a. norr om Hjällsnässkolans matsal, nr. 4	Belysning saknas	Utreds	Vägsektionen	
Banvallen	Dålig belysning, vill ha hela vägen, men främst till den nya badplatsen	Ekonomiskt ej gångbart.	Vägsektionen	
Motionsslinga	Saknas, det borde finnas en belyst slinga i ett centralt läge	Önskemålen lämnas till ansvariga för den långsiktiga planeringen av Gråbo	Trygghetsgruppen	
Centrala delar av Gråbo	Önskemål om aktivitetsytor, multiidrottsplats m.m. saknas	Önskemålen lämnas till ansvariga för den långsiktiga planeringen av Gråbo	Trygghetsgruppen	
Generellt	Tåligare belysning som tål slag och stenkastning efterfrågas	Framtagning pågår.	Vägsektionen	
Lundbyvägen	Önskan om gångväg mellan kyrkan och 55+ boendet	Behöver studeras närmare.	Mark- och projekt	