

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING SJÖVIK 101103

1(2)

Plats	Problem/önskemål	Beslutad åtgärd	Ansvarig	Åtgärdat / klart
Fritidsgården	Dålig belysning på uppfarten	Utreds.	Fastighetsägare, Lerums kommun	
Hagströms handel, riksväg 190	Ingen plats finns för gående.	Kommunen informerar Trafikverket om problemet.	Trafikverket	
Riksväg 190 från Hagströms handel fram till kyrkan.	Ingen plats finns för gående.	Kommunen informerar Trafikverket om problemet.	Trafikverket	
Sjöviksvägen upp till riksväg 190.	Gång- och cykelmöjligheter saknas delar av sträckan.	Kommunen informerar Trafikverket om problemet.	Trafikverket	
Gångväg från Ekarnas väg ner mot samhället.	Träd och sly skymmer belysning.	Röjning av sly.	Teknisk service	
Gamla banvallen mellan gamla övergången och vägen ner till båtbyggnaden.	Träd och sly skymmer belysningen.	Röjning av sly.	Teknisk service	
Gamla banvallen ner mot	Mörk plats med långt mellan	Utreds	Teknisk service	

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING SJÖVIK 101103

2(2)

Torstövägen 12	belysningsstolparna.			
Kvarnholmsstigen gång- och cykelväg	Gc-skytning fel, vägen är ej uppdelad för fotgängare separerade från cyklister.	Skylden byts till skylt för kombinerad gång- och cykelväg.	Teknisk service	
Prästa Karls väg	Dålig sikt pga. buskage/träd i hörnet av Prästa Karls väg 2.	Kommunen informerar fastighetsägaren om problemet.	Fastighetsägare	
Sjöviksvägen/Sjöviks stationsväg	Övergångsställe önskas	Kommunen informerar trafikverket om önskemålet.	Trafikverket	
Belysning kommer att etableras på diverse platser.				