

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING STENKULLEN 31/3 2010

1(2)

<b>Plats</b>	<b>Problem/önskemål</b>	<b>Beslutad åtgärd</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Åtgärdat / klart</b>
G/C-vägen mellan Bagarevägen och Grönstensvägen	Skräpigt	Städning	Fritid	Klart
Nedgången från perrongen på Alingsåssidan	Kraftigt växtlighet och dåligt överblickbarhet	Röjning	Vägsektionen	Klart
Baksidan av puben	Skräpigt	Trygghetsgruppen informerar fastighetsägaren.	Fastighetsägaren	
Nedgången från perrongen på Alingsåssidan på garaget	Klotter	Sanering.	Vägsektionen	Klart
Nedgången från perrongen på Alingsåssidan cykelparkering	Trasigt tak	Lagas.	Västrafik	Klart
Grönstensvägen	Klottrad fasad	Trygghetsgruppen informerar fastighetsägaren.	Telia (Telia Net Fastigheter AB)	
Samverkanshuset	Ful fasad (arkitektoniskt)	Utreds	Fastighetsenheten	
Smedvägen	Höga hastigheter upplevs	Hastighetsöversyn pågår, farthinder på sträckan ej otänkbart men ej beslutat.	Mark- och projektenheten	
Smedvägen, Basic-sidan	Räcke sitter ej fast	Utreds	Vägsektionen	
Stenkullenvägen sydöstra sidan från Smedvägen	Gångväg saknas till affären	Utreds, behov finns av gångväg	Mark- och projektenheten	
Stenkullenvägen - affären	Övergångsställe/passage saknas	Eventuell åtgärd avvaktas utredning om gångväg till affären.	Mark- och projektenheten	
Stenkullenvägen - affären	Farlig utfart när man ska komma från parkeringen med bil.	Eventuell åtgärd avvaktas utredning om gångväg till affären.	Mark- och projektenheten	

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING STENKULLEN 31/3 2010

2(2)

Ölslandabyvägen/Gråbovägen	Skymd sikt - buske	Om södra sidan av korsningen behöver röjas så tar vägsektionen det närmast korsningen (kommunägd mark).	Vägsektionen	
Dammstigen	Önskemål om gångväg	Utreds	Mark- och projektenheten	
Runt fotbollsplanerna bakom Stenkulan	Skräpigt	Trygghetsgruppen informerar berörd personal på kultur och fritid.	Kultur och fritid	
Runt fotbollsplanerna bakom Stenkulan	Trasig stolpe	Åtgärdas	Fastighet	
Runt fotbollsplanerna bakom Stenkulan	Många trasiga lampor	Lagas	Fastighet	Åtgärdat juni 2010
Runt fotbollsplanerna bakom Stenkulan	Vegetation växer in i armaturerna	Åtgärdas	Fastighet	
Gångbanan bakom Stenkulan	Tät vegetation ger dålig uppsyn	Eventuell föyngringsbeskäring	Fastighetsenheten	
Gångbanan bakom Stenkulan	Trasig belysning	Lagas	Fastighetsenheten	
Cykelparkering bakom Stenkulan	Trasig belysning	Lagas	Fastighetsenheten	
Stenkullenvägen vid stationen	Önskemål om papperskorg också på den norra sidan	Parksektionen anser det vara tillräckligt med papperskorgar längs Stenkullenvägen	Parksektionen	Ingen åtgärd