

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING TOLLERED 101012

1(4)

Plats	Problem/önskemål	Beslutad åtgärd	Ansvarig	Åtgärdat / klart
Ekelyckan	Dåliga gångförbindelser mellan Sjölyckan och Tolleredsskolan. Önskemål om ett sammamnhängande gångstråk utan oövertvakad vägpassage	Övergångsställe med refug anläggs över Volrath Bergs väg vid affären som ett första steg på vägen i framkomlighetsförbättrande syfte. Beställt.	Mark- och projektenheten	
Återvinningsstationen	Trappa och barnvagnspassage (ramp) nedifrån Sjölyckan.	Utreds	Mark- och projektenheten	
Kvikullavägen	Önskemål om gångväg, som det ser ut idag måste gående som kommer från Floda hållet och ska in i Tollered gå igenom rondellen.	Utreds	Mark- och projektenheten samt Trafikverket.	
Volraths Bergs väg, vid affären.	Livsfarligt att gå över vägen. Finns inget övergångsställe eller trottoarer. Höga hastigheter och dålig sikt.	Övergångsställe med refug anläggs troligen på värkanten.	Mark- och projektenheten	
Volraths Bergs väg, vid affären.	Ingen ordentlig parkeringsplats utanför pizzerian och affären. Parkerade bilar sticker ut i vägen.	Behöver utredas. Längs med VB:s väg är det mesta privat mark. (Gemensamhetsanläggning finns vid infart och ytan mellan fastigheterna.)	Mark- och projektenheten	
Volrath Bergs väg	Ingen ordentlig kant mellan gångväg och körväg (målad linje).	Utreds	Mark- och projektenheten	
Volrath Bergs väg	J T Bergs väg är en farlig utfart både för bilar och gående. Övergångsställe önskas, hastighetsdämpning behövs. Buskage behöver klippas.	Gångbana avses förlängas med trolig förlängning av räcke. Därmed förskjuts möjligheten för passage över vägen vilket skapar större distans från siktskymmande fasad.	Mark- och projektenheten /Vägsektionen	

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING TOLLERED 101012

2(4)

Volrath Bergs väg	Skräpigt vid busshållplatsen vid J T Bergs väg, önskemål om papperskorg.	Ligger så pass nära befintlig papperskorg att parksektionen inte anser det nödvändigt.	Parksektionen	Ingen åtgärd
Volrath Bergs väg	Anslutande vägar oreglerade, kan väjningsplikter införas?	Utreds (hastigheter blir sannolikt högre på VB:s väg om anslutande vägar har väjningsplikt)	Mark- och projektenheten	
Volrath Bergs väg 15-20	Trasigt staket	Kommunen informerar Förbo.	Förbo	
Tollereds 4:77 (vid J T Bergsväg)	Slygt område mot Volrath Bergs väg	Kommunen informerar fastighetsägaren.	Fastighetsägaren	
Kommunensfastigheter "Kappen" och "Teatern"	Problem med lösgående hundar, hyresgästerna har uppträtt hotfullt	Fastighetsenheten informerar individ- och familjeomsorg om att flera upplever det här problemet.	Fastighetsenheten	Oktober -10
Snipåsvägen	Gräs som växer in på trottoaren	Åtgärdas	Vägsektionen	
Snipåsvägen vid Blockebergstigen	Bänk riskerar välta i slänt.	Rätning av befintlig eller byts ut. Översyn över samtliga bänkar i kommunen pågår.	Parksektionen	
Blockebergstigen vid Snipåsvägen	Reflexer saknas på grönt (trist och fult) räcke.	Åtgärdas	Vägsektionen	
Blockebergstigen vid busshållplats Brännabben	Sned belysningsstolpe	Riktas	Vägsektionen	
Blockebergstigen vid busshållplats Brännabben	Trasig gångvägsskylt	Byts	Vägsektionen	
Busshållplats Brännabben	Mörkt vid busskuren	Röjs	Vägsektionen	
Gamla sågvägen mot Brännabbenvägen	50-skytning saknas	Utreds	Mark och projekt	

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING TOLLERED 101012

3(4)

Gamla sågvägen	Röjning av vegetation kring armaturer	Åtgärdas	Vägsektionen	
Gamla sågvägen	Bergblock sticker ut nära vägen, ej utmärkt.	Utreds	Mark och projekt	
Gamla sågvägen	Bilar kör fort. (30-väg.) Insats för att minska hastigheten önskas. (Vägbula, rita på vägen, smalna av.)	Varning för barn har sedan tidigare flyttats längre upp i backen, gupp bör undvikas i sådana branta partier. Förstärkande målning på vägen kan bli föremål för utredning.	Mark- och projektenheten	
Bron längst ned på Gamla sågvägen	Halkskyddet behöver förbättras	Ses över	Vägsektionen	
Skolans parkeringsplats. Grusparkeringen nedanför.	Vägar från tre håll som möts/passerar igenom. Farligt för barn som ska till och från skolan. Mycket trafik i samband med skolstart. Sikten dålig.	Utreds	Mark- och projektenheten, Fastighetsenheten	
Skolans parkeringsplats. Grusparkeringen nedanför.	Undermålig parkering. Inga linjer. Svårt att veta hur man ska parkera. Svårt för passerande bilar.	Utreds	Mark- och projektenheten, Fastighetsenheten	
Busshållplats Tollered skolan	Mörkt vid busskuren	Trasig lampa byts ut.	Vägsektionen	
Tollereds ströms väg	Röjning av vegetation kring armaturer	Ses över	Vägsektionen	
Tollereds ströms väg	Trasig belysning	Åtgärdas	Vägsektionen	
Åfåran	Önskemål om röjning	Parksektionen kommer inte att hinna med en sådan röjning vintern	Parksektionen + fastighetsägare	

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING TOLLERED 101012

4(4)

		2010/2011 men kan förhoppningsvis göra en insats 2011/2012.		
Båtplatserna vid Sjölyckan	Mycket skadegörelse	Kommunen informerar fastighetsägarna	Fastighetsägarna	
Kvikullavägen mellan Lilla Nääs och Tollered	Önskemål om gång- och cykelbana.	Trafikverkets väg. Kostnader anses orimliga för anläggning av gc-bana. Hastighetssäkring av vägen skulle kunna bli aktuell.	Mark- och projektenheten/ Trafikverket	
Kvikullavägen mellan Lilla Nääs och Tollered	Bilarna håller inte hastigheten	Trafikverkets väg. Hastighetssäkring av vägen skulle kunna bli aktuell.	Mark- och projektenheten/ Trafikverket	