

<b>Plats</b>	<b>Problem/önskemål</b>	<b>Beslutad åtgärd</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Åtgärdat / klart</b>
Stationen	Klotter	Klottersanering	Banverket Västtrafik/Vägenhete	Utfört April 2010 Arbetas för en kontinuerlig lösning på problemet.
Nedgången till tunneln från Floda Stationsväg	Brunnarna luktar på sommaren	Utreds	Kommunen VA	Åtgärdat
Nedgången till tunneln från Floda Stationsväg	Trasig glasdörr på privat fastighet	Lagas	Fastighetsägare Kommunen tar kontakt	Åtgärdat
Buskage mellan Floda Stationsväg och gångbanan	Buskage växer in över gångbanan	Röjning	Parksektionen	Oktober -09 Ok aug -10
Gångtunneln under järnvägen	Trasig belysning	Lagas	Vägsektionen	November -09 Ok aug -10
Gångtunneln under järnvägen	Smutsiga armaturer	Rengöring	Vägsektionen	November -09 Ok aug -10
Gångtunneln under järnvägen	Klotter på armaturerna	Klottersanering	Vägsektionen	November -09 Ok aug -10
Gångtunneln under järnvägen	Skräpigt.	Dialog med entreprenör pågår	Vägsektionen	November -09 Ok aug -10. Städas numer alla dagar i veckan.

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA 100831

2(8)

Gångtunneln under järnvägen	Bara gångtrafik alt. trafik på de gåendes villkor	Ej aktuellt med enbart gångtrafik. Gångfartsområde eller gågata ej heller lämpliga regleringar, stor avvikelse från tänkt användning av sådan föreskrift. Efterlevnaden misstänks även bli dålig.	Mark- och projekt	Ingen åtgärd
Gångtunneln under järnvägen	Räcket som avdelar tunneln ger ett ovärdat och instängt intryck	Utredning påbörjad oktober -09 <a href="#">Ingen åtgärd i dagsläget.</a>	Mark- och projekt	<a href="#">Ingen åtgärd i dagsläget.</a>
Gångtunneln under järnvägen vid södra nedgången	Kant i marken innebär snubbelrisk	<a href="#">Åtgärdas</a>	Vägsektionen	
Trappor till och från gångtunneln under järnvägen	Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade, barnvagnar osv.	Banverket har med sig tankar om hissar/rulltrappor eller motsvarande i samband med projekt som avser förlängning av perronger och byggnation av förbigångsspår.	Banverket	
Trapporna upp till perrongerna från gångtunneln under järnvägen	Trasig belysning	Belysning lagas	Vägsektionen Lerum Energi	November -09 <a href="#">Ok aug -10.</a>
Trapporna upp till perrongerna från gångtunneln under järnvägen	Utökad belysning	Fler armaturer är beställda	Vägsektionen Lerum Energi	November -09 <a href="#">Ok aug -10</a>
Drängseredsvägen över nedgången till gångtunneln under järnvägen	Skvättskyddet mot gångvägen fungerar inte	Kontrolleras	Vägsektionen	November -09 <a href="#">Ok aug -10</a>
Drängseredsparkeringen	Skogen skymmer sikten vid utfarten	Vi anser inte att sikten är skymd så att det innebär trafikfara.	Vägsektionen	Ingen åtgärd

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA 100831

3(8)

Buskage där gångvägen går upp till Drängseredsparkeringen från Bäckstigen	Buskage som skymmer	Buskaget tas bort	Parksektionen	November -09 Ok aug -10
Bäckstigen 25 meter från Tunneln	Hål efter cykelställ.	Åtgärdas	Vägsektionen	November -09 Ok aug -10
Bäckstigen	Dålig belysning trots hela armaturer Bättre ljuskällor, fler stolpar?	Utreds tillsammans med Lerum Energi	Vägsektionen Lerum Energi	November -09 OK Aug -10
Bäckstigen	Röjningen av sly kan sträcka sig längre in i skogen	Parksektionen anser inte att utökad röjning behövs. Standarden är den samma som vid motsvarande sträckor inom kommunen.	Parksektionen	Ingen åtgärd
Bäckstigen	Förbos hus är mörka på baksidan mot Bäckstigen Fasadbelysning?	Frågan kommer att diskuteras inom Förbo.	Förbo	Ingen åtgärd
Bäckstigen	Trasiga armaturer	Lagas	Vägsektionen Lerum Energi	November -09 OK Aug -10
Bäckstigen	Grönska som växer in på gångvägen från kommunens mark	Röjning	Parksektionen	November -09 Ok aug -10
Bäckstigen	Trasiga papperskorgar	Lagas	Parksektionen	November -09 Ok aug -10
Bäckstigen	Fler papperskorgar önskas.	Parksektionen anser att antalet papperskorgar är tillräckligt.	Parksektionen	Ingen åtgärd
Korsningen Bäckstigen/Linvägen	Bommar för att sakta ned cyklister och mopedister	Utreds Utreds vidare. Bommar, rondell,	Vägsektionen/Mark- och projekt	Ingen Åtgärd

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA 100831

4(8)

		farthinder alternativt mittstolpe diskuteras.		
Lekparken vid Bäckstigen	Mörkt det finns ingen belysning	Parksektionen ska utreda frågan om belysning på kommunala lekplatser. En belysningsstolpe kommer att sättas upp.	Parksektionen	
Korsningen Bäckstigen/Havrevägen	Mörkt pga sly och nedhängande kronor både på kommunens mark och på Förbos mark	Röjning Förbo röjer innan grönskan kommer tillbaka.	Parksektionen Förbo	November -09 Åtgärdat
Korsningen Havrevägen/Linvägen	Mörkt. Önskemål om belysningsstolpe i korsningen.	Utreds tillsammans med Lerum Energi En belysningsstolpe kommer att sättas upp.	Vägsektionen Lerum Energi	Ny stolpe okt-10
Linvägen	Trasiga armaturer	Lagas	Förbo	Åtgärdat
Havrevägen	Förlängning av gångvägen.	Utreds	Mark- och projekt/ Vägsektionen	
Havrevägen 1	Höga mörka buskage	Föryngringsbeskrning	Förbo	Åtgärdat
Havrevägen	Dålig sikt in på gångvägen mot Humlevägen	Röjning Röjs ytterligare.	Vägsektionen	Okt-10
Havrevägen	Trasig belysning	Lagas	Vägsektionen Lerum Energi	November -09 OK okt-10
Gångvägen mellan Havrevägen och Humlevägen	Halt på vintern av frosten och av löven på hösten	Ny entreprenör för vinterväghållningen Diket längs med gångvägen ses över	Vägsektionen	Okt-10

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA 100831

5(8)

		för att säkerställa avrinning.		
Gångvägen mellan Havrevägen och Humlevägen	Mörkt Röja sly och trädkronor?	Röjning Röjs ytterligare.	Vägsektionen	Okt-10
Gångvägen mellan Havrevägen och Humlevägen	Mörkt Fler armaturer eller bättre lampor?	Utreds tillsammans med Lerum Energi Bättre armaturer sätts upp.	Vägsektionen	OK
Gångvägen mellan Havrevägen och Humlevägen	Dåliga reflexer på stolparna som är till för att stoppa bilarna	Nya reflexer	Vägsektionen	Ok aug -10
Drängseredsvägen	Vägskyltar skymda av sly	Röjning	Vägsektionen	November -09 Ok okt -10
Korsningen Drängseredsvägen/Vallmov	Skymd sikt	Röjning Röjs ytterligare.	Vägsektionen	Okt -10
Drängseredsvägen	Sänkt hastighet från backkrönet ned till parkeringen	Arbete med hastighetsöversyn kommer (2010), 40 km/h kan övervägas. Utredning pågår. Väggupp kommer att anläggas hösten 2010 norr om Vallmovägen och vid övergångsstället vid stationen.	Mark- och projekt	Ombyggnation av Drängseredsvägen pågår.
Korsningen Drängseredsvägen/Havrev	Önskemål om övergångsställe	Olämplig placering trafiksäkerhetsmässigt. Bedöms ej vara frekvent använd passage som kan prioriteras för åtgärder som krävs för ett säkert nytt övergångsställe. Kommer att hamna tämligen nära farthindret vid Vallmovägen, vilket ökar säkerheten påtagligt.	Mark- och projekt	Ombyggnation av Drängseredsvägen pågår.
Korsningen Drängseredsvägen/Havrev	Gångväg in på havrevägen		Mark- och projekt	Ingen åtgärd

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA 100831

6(8)

Timotejvägen	Höga hastigheter på fordon från Havrevägen	Planering av ev. åtgärder och hastighetsöversyn <a href="#">Utreds</a>	Mark-och projekt Floda vägförening	
Stationsvägen	Felaktig skyltning	Byte av skylt	Vägsektionen	<a href="#">Ok aug -10</a>
Kvarnbron	Gångbana utan mopeder önskas.	Gång- och cykelväg bör behållas, för att inte skapa omotiverat långa omvägar för cyklister (och klass II-mopedister).	Mark- och projekt	Ingen åtgärd
Herrgårdsbacken	Trasig belysning	Lagas	Vägsektionen Lerum Energi	<a href="#">Ok Okt-10</a>
Herrgårdsbacken	Klotter på bänk och papperskorg	Klottersanering <a href="#">Ytterligare klottersanering av papperskorgar samt byte av bänkar.</a>	Parksektionen	
Gångvägen mellan Herrgårdsbacken och Alléskolan	Mörkt, ingen belysning	Utreds <a href="#">En eller två belysningsstolpar sätts upp.</a>	Vägsektionen Lerum Energi	Ej utfört kommer under Hösten-10
Början av gångvägen mellan Herrgårdsbacken och Alléskolan	Klotter på gångvägsskylt	Skylt bytes <a href="#">Klottersanering</a>	Vägsektionen	<a href="#">November -09</a>
Trapporna ned från Floda lada mot centrum	Regnskadade	Utreds	Vägsektionen	November -09 <a href="#">Ok aug -10</a>
Herrgårdsbacken uppe vid Floda lada	Skylten som visar G/C-väg är spegelvänd	Byte av skylt <a href="#">Målning av G/C-markeringar i vägbanan kvarstår.</a> <a href="#">Klottersanering.</a>	Vägsektionen	November -09

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA 100831

7(8)

Novahallen	Samarbete med kommunen om belysningen	Floda Nova kontaktar Henrik Larsson på kommunen. <a href="#">Kommunen kontaktar Floda Nova.</a>	Floda Nova	
Parkvägen	Mörk och slyig	Ingen prioriterad röjning eftersom att parkvägen inte anses vara ett prioriterat kommunikationsstråk. <a href="#">Ingen röjning kommer att ske förrän man kommit till rätta med problemet att trädgårdsavfall olovligen kastas på kommunal mark i området.</a>	Vägsektionen Montessoriskolan	<a href="#">Ingen åtgärd i dagsläget.</a>
Parkvägen	Mörkt. Bättre belysning?	Ingen utökad belysning i dagsläget eftersom att parkvägen inte anses vara ett prioriterat kommunikationsstråk <a href="#">Ny belysningsstolpe sätts upp i Parkvägens förlängning, vid trapporna ner till Strandvägen. Kommer under hösten-10</a>	Vägsektionen Lerum Energi	Ingen åtgärd
Montessoriparken	Skräpigt	Arbetshelg för föräldrar maj 2010	Montessoriskolan	
Floda Strandväg	Mörkt och slyigt på Montessoris mark	Viss röjning kommer att ske under en arbetshelg för föräldrarna i maj 2010.	Montessori	
Floda Strandväg	Mörkt Bättre belysning?	Utreds tillsammans med Lerum Energi <a href="#">Översyn pågår.</a>	Vägsektionen Lerum Energi	
	Önskemål om bättre samarbete mellan kommunen, allmänheten, skolor, föreningar m.m. om t.ex. städning och röjning.		Vägsektionen Parksektionen	
Gångtunnel/Stationsvägen	Mitträcke i trappan ner i tunneln	Beställs omgående	Vägsektionen	November -09

# ÅTGÄRDSPROTOKOLL – UPPFÖLJNADE TRYGGHETSVANDRING I FLODA 100831

8(8)

	önskas, för att öka säkerheten i trappan.			Ok aug -10
Drängseredsvägen		Ny G/C-bana byggs längs med Drängseredsvägen, start: oktober 2010.	Mark- och projekt	
Början av Herrgårdsbacken	Vildvuxna buskage.	Parksektionen kommer att röja på kommunal mark. Buskarna tas bort och ersätts av gräsmatta.	Parksektionen Fastighetsägare	
Herrgårdsbacken	Nedfallna stenar från stenvallen utgör snubbelfara.	Kommer att åtgärdas hösten-10.	Vägsektionen	