

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING

1(7)

Plats	Problem/önskemål	Beslutad åtgärd	Ansvarig	Åtgärdat / klart
Stationen	Klotter	Klottersanering	Banverket Västtrafik/Vägenhete	
Stationen	Klotter	Banverket är meddelat och arbetar för en långsiktig lösning	Banverket Västtrafik/Vägenhete	
Nedgången till tunneln från Floda Stationsväg	Brunnarna luktar på sommaren	Utreda varför	Kommunen VA	
Nedgången till tunneln från Floda Stationsväg	Trasig glasdörr på privat fastighet	Lagas	Fastighetsägare Kommunen tar kontakt	
Buskage mellan Floda Stationsväg och gångbanan	Buskage växer in över gångbanan	Klippa buskaget	Parksektionen	Oktober -09
Gångtunneln under järnvägen	Trasig belysning	Lagas	Vägsektionen	November -09
Gångtunneln under järnvägen	Smutsiga armaturer	Rengöring	Vägsektionen	November -09
Gångtunneln under järnvägen	Klotter på armaturerna	Klottersanering	Vägsektionen	November -09
Gångtunneln under järnvägen	Ökad städning	Dialog med entreprenör pågår	Vägsektionen	November -09
Gångtunneln under järnvägen	Bara gångtrafik alt. trafik på de gåendes villkor	Ej aktuellt med enbart gångtrafik. Gångfartsområde eller gågata ej heller lämpliga regleringar, stor avvikelser från tänkt användning av sådan föreskrift. Efterlevnaden misstänks även bli dålig.	Mark- och projekt	Ingen åtgärd

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING

2(7)

Gångtunneln under järnvägen	Räcket som avdelar tunneln ger ett ovårdat och instängt intryck	Utredning påbörjad oktober -09	Mark- och projekt	
Gångtunnel under Järnvägen	Betonggris målas vit.	Åtgärdas	Vägsektionen	
Gångtunneln under järnvägen vid södra nedgången	Kant i marken innebär snubbelrisk	Utreds	Vägsektionen	
Trappor till och från gångtunneln under järnvägen	Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade, barnvagnar osv.	Banverket har med sig tankar om hissar/rulltrappor eller motsvarande i samband med projekt som avser förlängning av perronger och byggnation av förbigångsspår.	Banverket	
Trapporna upp till perrongerna från gångtunneln under järnvägen	Trasig belysning	Belysning lagas	Vägsektionen Lerum Energi	November -09
Trapporna upp till perrongerna från gångtunneln under järnvägen	Utökad belysning	Fler armaturer är beställda	Vägsektionen Lerum Energi	November -09
Drängseredsvägen över nedgången till gångtunneln under järnvägen	Skvåttskyddet mot gångvägen fungerar inte	Kontrolleras	Vägsektionen	November -09
Drängseredsparkeringen	Skogen skymmer sikten vid utfarten	Vi anser inte att sikten är skymd så att det innebär trafikfara.	Vägsektionen	Ingen åtgärd

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING

3(7)

Buskage där gångvägen går upp till Drängseredsparkeringen från Bäckstigen	Buskage som skymmer	Buskaget tas bort	Parksektionen	November -09
Bäckstigen 25 meter från Tunneln	Hål efter cykelställ.	Åtgärdas	Vägsektionen	November -09
Bäckstigen	Dålig belysning trots hela armaturer Bättre ljuskällor, fler stolpar?	Utreds tillsammans med Lerum Energi	Vägsektionen Lerum Energi	November -09
Bäckstigen	Röjningen av sly kan sträcka sig längre in i skogen	Parksektionen anser inte att det behövs utökad röjning. Standarden är den samma som vid motsvarande sträckor inom kommunen.	Parksektionen	Ingen åtgärd
Bäckstigen	Förbos hus är mörka på baksidan mot Bäckstigen Fasadbelysning?	Frågan kommer att diskuteras inom Förbo.	Förbo	
Bäckstigen	Trasiga armaturer	Lagas	Vägsektionen Lerum Energi	November -09
Bäckstigen	Grönska som växer in på gångvägen från kommunens mark	Röjning	Parksektionen	November -09
Bäckstigen	Trasiga papperskorgar	Lagas	Parksektionen	November -09
Bäckstigen	Fler papperskorgar	Parksektionen anser att antalet papperskorgar är tillräckligt.	Parksektionen	Ingen åtgärd
Korsningen Bäckstigen/Linvägen	Bommar för att sakta ned cyklister och mopedister	Utreds	Vägsektionen	

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING

4(7)

Lekparken vid Bäckstigen	Mörkt det finns ingen belysning	Parksektionen ska utreda frågan om belysning på kommunala lekplatser.	Parksektionen	Utredning pågår
Korsningen Bäckstigen/Havrevägen	Mörkt pga sly och nedhängande kronor både på kommunens mark och på Förbos mark	Röjning Förbo röjer innan grönskan kommer tillbaka.	Parksektionen Förbo	November -09
Korsningen Havrevägen/Linvägen	Mörkt önskemål om en stolpe till just i korsningen	Utreds tillsammans med Lerum Energi	Vägsektionen Lerum Energi	Utredning pågår
Linvägen	Trasiga armaturer	Lagas	Förbo	
Havrevägen	Förlängning av gångvägen	Närliggande Bäckstigen får anses täcka behovet, med flera tvärgående förbindelser till Havrevägen.	Mark- och projekt Vägsektionen	Ingen åtgärd
Havrevägen 1	Höga mörka buskage	Föryngringsbeskrining	Förbo	
Havrevägen	Dålig sikt in på gångvägen mot Humlevägen	Röjning	Vägsektionen	
Havrevägen	Trasig belysning	Lagas	Vägsektionen Lerum Energi	November -09
Gångvägen mellan Havrevägen och Humlevägen	Halt på vintern av frosten och av löven på hösten	Ny entreprenör för vinterväghållningen	Vägsektionen	Ingen åtgärd
Gångvägen mellan Havrevägen och Humlevägen	Mörkt Röja sly och trädkronor?	Röjning	Vägsektionen	

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING

5(7)

Gångvägen mellan Havrevägen och Humlevägen	Mörkt Fler armaturer eller bättre lampor?	Utreds tillsammans med Lerum Energi	Vägsektionen	
Gångvägen mellan Havrevägen och Humlevägen	Dåliga reflexer på stolparna som är till för att stoppa bilarna	Nya reflexer	Vägsektionen	
Drängseredsvägen	Vägs skyltar skymda av sly	Röjning	Vägsektionen	November -09
Korsningen Drängseredsvägen/Vallmov	Skymd sikt	Röjning	Vägsektionen	
Drängseredsvägen	Sänkt hastighet från backkrönet ned till parkeringen	Arbete med hastighetsöversyn kommer (2010), 40 km/h kan övervägas.	Mark- och projekt	Utredning pågår
Korsningen Drängseredsvägen/Havrev	Önskemål om övergångsställe	Olämplig placering trafiksäkerhetsmässigt. Bedöms ej vara frekvent använd passage som kan prioriteras för åtgärder som krävs för ett säkert nytt övergångsställe.	Mark- och projekt	Ingen åtgärd
Korsningen Drängseredsvägen/Havrev	Gångväg in på havrevägen	Närliggande Bäckstigen får anses täcka behovet, med flera tvärgående förbindelser till Havrevägen.	Mark- och projekt	Ingen åtgärd
Timotejvägen	Höga hastigheter på fordon från Havrevägen	Planering av ev. åtgärder och hastighetsöversyn	Mark-och projekt Floda vägförening	
Stationsvägen	Felaktig skyltning	Byte av skylt	Vägsektionen	Pågår
Kvarnbron	Gångbana inga mopeder	Gång- och cykelväg bör behållas, för att inte skapa omotiverat långa omvägar för cyklister (och klass II-mopedister).	Mark- och projekt	Ingen åtgärd

ÅTGÄRDSPROTOKOLL – TRYGGHETSVANDRING

6(7)

Herrgårdsbacken	Trasig belysning	Lagas	Vägsektionen Lerum Energi	November -09
Herrgårdsbacken	Klotter på bänk och papperskorg	Klottersanering	Parksektionen	
Gångvägen mellan Herrgårdsbacken och Alléskolan	Mörkt, ingen belysning	Utreds	Vägsektionen Lerum Energi	Utredning pågår
Början av gångvägen mellan Herrgårdsbacken och Alléskolan	Klotter på gångvägsskylt	Skylt bytes	Vägsektionen	November -09
Trapporna ned från Floda lada mot centrum	Regnskadade	Utreds	Vägsektionen	November -09
Herrgårdsbacken uppe vid Floda lada	Skylten som visar G/C-väg är spegelvänd	Byte av skylt	Vägsektionen	November -09
Novahallen	Samarbete med kommunen om belysningen	Floda Nova kontaktar Henrik Larsson på kommunen	Floda Nova	
Parkvägen	Mörk och slyig	Ingen prioriterad röjning eftersom att parkvägen inte anses vara ett prioriterat kommunikationsstråk.	Vägsektionen Montessoriskolan	
Parkvägen	Mörk och slyig Bättre belysning?	Ingen utökad belysning i dagsläget eftersom att parkvägen inte anses vara ett prioriterat kommunikationsstråk	Vägsektionen Lerum Energi	Ingen åtgärd
Montessoriparken	Skräpigt	Arbetshelg för föräldrar maj 2010	Montessoriskolan	

